- Hranice řešného území
- Problémy z dotazníků
- Další problémy
- Kritický bod dle VÚV TGM
- Cyklotrasy
- Výusti jednotné kanalizace
- Jednotná kanalizace
- Úseky VT s nedostatečným ochranným zatravněním
- Vodní toky ISVS
- Vodní nádrže
- Půdy zranitelné utužením
- Erozně ohroženě DPB
- KB
- KP - kritické profily ohrožující zástavbu přívalovými povodněmi
- Odvodnění na lesních pozemcích
- Úprava toku otevřená, HOZ otevřené
- HOZ zatrubněné
- Odvodněné plochy
- Neprostupné území

Liniová zeleň se zhoršeným stavem
- 2 - dostačující (potřeba dosadeb)
- 3 - potřeba obnovy

Plošná zeleň se zhoršeným stavem
- 3 - s vysokým podílem ruderálních druhů

Skládky, zdroje znečištění a ekologická rizika
- skládky
- staré zátěže v území a kontaminované plochy
- zdroj znečištění, Výkrm Tagrea farma Henigarov

Rozhraní město x krajina
- nevhodné propojení
- vhodné propojení
- zastavitelná plocha k doplnění zeleně

Hydromorfologická analýza
- Degradovaný stav s nepravděpodobným zlepšením revitalizací
- Intravilánový úsek v hydromorfologicky degradovaném stavu s nepravděpodobným zlepšením revitalizací
- Intravilánový úsek v hydromorfologicky vyhovujícím stavu
- Přírodě blízký současný stav
- Samovolně se renaturující tok
- Úsek mimo zástavbu bhodný k revitalizaci/renaturaci
- Úsek vhodný k celkové extravilánové revitalizaci

ÚSES funkční
- LBC
- LBK
- RBC
- RBK

ÚSES nefunkční
- LBC
- LBK
- NBK
- RBK

Označení	Problém z dotazníku
A	problémy na toku
B	spláchnutá ornice po přívalových deštích
C	podmáčená místa
D	nedostatek vody
E	místní záplavy
F	zarostlý rybník v Horšicích

Označení	Problém
1	nevyužitý rekreační a estetický potenciál
2	slepá cesta - dále zarostlá
3	střet chodců a frekventované silnice
4	zanikající drobná sakrální památka
5	chybějící stromy v obraze sídla
6	rozpor v ÚSES na hranicích obcí
7	nesprávné vymezení ÚSES
8	nenávaznost na hranicích obcí

N

PLZEŇSKÝ KRAJ

ZDRAVÁ KRAJINA

Financováno Evropskou unií
NextGenerationEU

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

EKOTOXA

Zpracovatel: Ekotoxa s.r.o.
Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá pole
emc@ekotoxa.cz

Investor: Plzeňský kraj
Škroupova 18
306 13 Plzeň

HIP: Ing. Barbora Májková

Zpracoval: Ing. Ondřej Tučka

Název akce:

Územní studie povodí Zlatého potoka od pramene po ústí do Příchovického potoka

Datum:	07/2024
Stupeň:	Studie
Měřítko:	1 : 7 500
Číslo zakázky:	1331
Formát:	16 x A4
Číslo výkresu:	07
Číslo paré:	

Autorizační razítko:

Název výkresu:

Problémový výkres